ПРИЛОГ II.1.1 ДИСПОЗИЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА

Опремата потребна за да се изврши втечнување на азотот, севкупно наречена „единица за втечнување“ е наведена подолу:

- CP-0130 Компресор за напојување со азот (2-фази)
- CP-0140 Компресор за рециклирање на азот (4-фази)
- CP-0122 / EX-1022 Компандер на топол азот (еднофазен компресор поврзан со експанзиона турбина)
- CP-0123 / EX-1023 Компандер на ладен азот (еднофазен компресор поврзан со експанзиона турбина)
- HX-0129, Ладилник (афтеркулер) на линијата за доток, рециклажен ладилник: ладилници на компресорот
- HX-0530, Разменувач (регенератор) на рециклиран азот
- HX-0533 LIN Подладувач (субкулер)
- SP-0652, SP-0653 Сепаратори

На Сликата бр. II-1 е претставена позиционата Шема на производниот процес со означени деловите на постројката за втечнување на азот.



Слика бр. II-1 позиционата Шема на производниот процес со означени деловите на постројката за втечнување на азот