

АД МАКСТИЛ СКОПЈЕ	РАБ. УПАТСТВО	Објект:	Шифра:
	Погон:	Посртојка:	Шифра:

УПАТСТВО ЗА РАБОТА НА ПОТИСНА ПЕЧКА ЗА ГАС

При секоја интервенција на ПП бр.2 за гас претходно треба да се превземат следните активности:

1. Да се затвори главен рачен доведен вентил за гас
2. Да се провери претходно со мерач дали има присуство на гас во работната околина
3. За интервенцијата да се припреми алат што не искри
4. Да се испушти заостанатиот гас во инсталацијата
5. Да се продува гасната инсталација со ~~воздух~~ **АЗОТ**
6. Да се блиндира-постави блинда на главниот цевовод после главниот рачен вентил
7. По завршувањето на интервенцијата да се извади блиндата

Дата	Опис	Изработил	Проверил	Одобрил
05.08.2001	Упатство	Б.Димовски	Љ.Ристески	Љ.Ристески


