

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

- Прилог I.2.1:** Решение од Централен регистар на Република Македонија, со деловоден број 30120120032891 од 13.11.2012;
- Прилог I.2.2:** Тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија Скопје;
- Прилог I.2.3:** Имотен лист број 235;
- Прилог I.2.4:** Имотен лист број 266;
- Прилог I.2.5:** Имотен лист број 329;
- Прилог I.2.6:** Копие од катастарски план за катастарска парцела 634 издаден од Државен завод за геодетски работи-Сектор/Одделение за одржување на премерот и катастарот бр. 1223/151 од 20.04.2006 год.;
- Прилог I.2.7:** Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога КО Егри, издаден од Катастар Плус 1 подружница Битола, Деловоден бр.9-106/4 од 22.05.2013 година.
- Прилог I.2.8:** Позиции на работни места и локациска поставеност на објектите;
- Прилог I.2.9:** АПП 7.2.3/6.2: Шема на произведен погон и околн простор;
- Прилог I.2.10:** Договор за концесија за експлоатација на минералната суровина-јаглероден двооксид CO₂ на локацијата ЕГРИ кај с. Егри Општина Битола, склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувано од Министерство за економија како коцедент и ДПЈ ГЕЛИ ДОО Скопје, бр на договор 24-9386/1 од 13.11.2007 год.;
- Прилог I.2.11:** Договор за концесија за експлоатација на минералната суровина-минерална вода на локацијата ЕГРИ кај с. Егри Општина Битола, склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувано од Министерство за економија како коцедент и ДПТУ ГЕОСОНДА ДОО Скопје бр на договор 24-9388/1 од 13.11.2007 год.;
- Прилог I.2.12:** Договор за деловна соработка, склучен помеѓу Гели ДОО Скопје и ГЕОСОНДА ДОО Скопје, број. 01/08 од 04.01.2008 година;
- Прилог I.2.13:** Договор за изнајмување склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 02/3 и број 03/03 од 10.04.2003 год.;
- Прилог I.2.14:** Договор за закуп на опрема склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 07-03/13 и број 03-01/13 од 25.01.2013 год.;
- Прилог I.2.15:** Договор за деловна соработка склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 02/1 и број 03/1 од 10.04.2013 год.;
- Прилог I.2.16:** Договор за деловна соработка склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 02/08 и број 01/08-01 од 05.01.2008 год.;
- Прилог I.2.17:** Договор за деловно-техничка соработка, склучен на 20.10.2010 год бр.02/128, 02/131, 02/133 помеѓу, ГЕОСОНДА ДОО Скопје, ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ Гас Битола ДООЕЛ Скопје.

II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

Прилог II.2.1.2.1: Стручен извештај бр.18/10-3559 Од 21.10.2010 од извршениот периодичен преглед и испитување на заштитно громобранско заземјување);

Прилог II.2.1.2.2: Известување од 19.01.2011 год бр.И-1065 издадено од Државен инспекторат за труд, Подрачје-Битола;

Прилог II.2.1.2.3: Извештај од тестирање на условите во работната средина во лето, Табела 4, Табеларен приказ на резултатите од мерењата извршени во прсториите на Линде Гас, Гели и Гесонда со приказ на сите мерни места изработен од Алекс Стјуарт ДОО Скопје).

Прилог II.2.2.1: Certificate No. 3890300 this is to certify the safety system certification FSSC 22000.

Прилог II.2.5.1: Сертификат за техничка исправност на виљушкар бр. В46/10-3559 од 27.10.2010 година издаден од Алекс Стјуарт ДОО Скопје;

Прилог II.2.5.2: Уверение бр. 1273/2013 од 17.09.2013 за исправност на мерилото Термометар со сериски број TI 1691C/D.

Прилог II.2.8.1: Фреон R-404 A издаден од Honeywell Refrigerants Europe.

IV СУРОВИНИ ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Прилог IV.1.1.1: Здравствена исправност на минерална вода Лаб.бр.14882 од 14.10.2005 издадена од Републички завод за здравствена заштита –Скопје;

Прилог IV.1.1.2: Здравствена исправност на минерална вода Лаб.бр.3088 од 21.03.2006 издадена од Републички завод за здравствена заштита –Скопје.

Прилог IV.1.5.1: Data sheet pelletised activated carbon.

Прилог IV.1.5.2: Material Safety Data Sheet According to 91/155 EEC, Reviewed on 09.01.2004.

Прилог IV.6.1: Фактура бр. 1034600472-9 за потрошена електрична енергија.

Прилог IV.1.9.1: Impurity Analysis Report-Geli, data 13.06.2011, 6.1 M01, identity: production;

Прилог IV.1.9.2: Impurity Analysis Report-Geli, data 13.06.2011, 6.1 M01, identity: st. tanks 1;

Прилог IV.1.9.3: Daily Analysis Reprt – Geli, data 13.06.2011, 6.1M02;

Прилог IV.1.9.4: Daily Production Parameters – Geli, data 13.06.2011, 5.1M02;

Прилог IV.1.9.5: Likuid Tanker Pre Fill, After Filing Analizis Report, data 11.06.2013 -20.06.2013, 6.1 M04;

Прилог IV. 1.9.6: Certificate concerning allergenic ingredients;

Прилог IV.1.9.7: Analitical report AR 10-1490/VEH-wyg, date 29 November 2010, TNO Quality of Life;

Прилог IV.1.9.8: Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.11-06-13, Deliveri Note No.02/65/13;

Прилог IV.1.9.9: Certificate of quality for liquide carbon dioxide Certificate No.10-06-13, Deliveri Note No.02/64/13-06/135/13;

Прилог IV.1.9.10: Certificate of analysis of liquide carbon dioxide, Identification/Bach No: 14:00/19.06.13, Deliveri Note No.02/65/13-06/141/13;

Прилог IV.1.9.11: Certificate of quality, Cylinder Nr.D526769, date: 17.06.2013.

Прилог IV.2.1: Уверение за опасни материјали;

Прилог IV.2.2: Safety data sheet, Activated Carbon, Revision No:6 date:01.06.2006, Chemviron Carbon;

Прилог IV.2.3: Safety data sheet, Activated Carbon, Revision No:1 Compilation date:08.08.2011, Chemviron Carbon;

Прилог IV.2.4: Safety data sheet according to 1907/2006/EC, Article 31, Activated Carbon, Revision 09.01.2013, CarboTech AC GmbH.

Прилог IV.3.1: Договор за подигање на комерцијален неопасен отпад со ЈП Комуналец од Битола бр. 02-1118/8 од 20.10.2010;

Прилог IV.3.2: Договор за регулирање на меѓусебни односи за превземање на супстанција во прашкаста форма (активен јаглен) бр. 03-1791 од 12.11.2013.

V ЕМИСИИ

Прилог V.1.1: Упатствата за транспорт за проверка, припрема и полнење на транспортното средство (камион, резервоар) и транспорт на течен CO₂ ИНС 7.2.3/11.

Прилог V.2.1: Сметка за потрошувачка на вода од 10/2013 година, издадена од ЈКП Водовод Битола;

Прилог V.2.2: Извештај од исправност на водата за пиење од 03.11.2013 година, издаден од ЈКП Водовод Битола;

Прилог V.5.1: Извештај бр.БЖС-19/2013-5809 од 10.10.2013 издаден од Стјуарт Инспект ДООЕЛ-Скопје.

Прилог V.6.1: Стручен извештај бр. 01/13-5809 од 07/10/2013 издаден од Стјуарт Инспект ДООЕЛ-Скопје.

VII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

Прилог VII.1.1: План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас Битола, Гели и Геосонда.

Прилог VII.1.2: План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас Битола, Гели.

Прилог VII.1.3: План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас Битола, Гели.

Прилог VII.1.4: Сертификат за стручно оспособување на советник за безбедност при превоз на опасни метрии бр.000261 за Здравко Ристески издадден од Министерство за транспорт и врски.

Прилог VII.1.5: Уверение за положен испит за советник за безбедност при превоз на опасни метрии бр.000261 за Здравко Ристески издадено од Министерство за транспорт и врски.