

I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Прилог I.2.1: Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистар на други правни лица, со наш број 0805-10/30140/1 од 19.07.2013;

Прилог I.2.2: Имотен лист број 235

Прилог I.2.3: Имотен лист број 266

Прилог I.2.4: Имотен лист број 329

Прилог I.2.5: Копие од катастарски план за катастарска парцела 634 издаден од Државен завод за геодетски работи-Сектор/Одделение за одржување на премерот на катастарот бр. 1223/151 од 20.04.2006 год.

Прилог I.2.6: Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога КО Егри, издаден од Катастар Плус 1 подружница Битола, Деловоден бр.9-106/5 од 22.05.2013 година.

Прилог I.2.7: Позиции на работни места и локациска поставеност на објектите.

Прилог I.2.8: АПП 7.2.3/4: Шема на произведен погон и околен простор.

Прилог I.2.9: Договор за концесија за експлоатација на минералната суровина-минерална вода на локацијата ЕГРИ кај с. Егри Општина Битола, склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувано од Министерство за економија како коцедент и ДПТУ ГЕОСОНДА ДОО Скопје бр на договор 24-9388/1 од 13.11.2007 год.

Прилог I.2.10: Договор за деловна соработка склучен помеѓу ГЕОСОНДА ДОО Скопјеи ГЕЛИ ДОО Скопје број 01/08 И број 03/08 од 04.01.2008 год.

Прилог I.2.11: Договор за деловно-техничка соработка, склучен на 20.10.2010 год бр.02/128, 02/131, 02/133 помеѓу, ГЕОСОНДА ДОО Скопје, ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ Гас Битола ДООЕЛ Скопје.

Прилог II.2.1.2.1: Стручен извештај бр.18/10-3559 Од 21.10.2010 од извршениот периодичен прглед и испитување на заштитно громобранско заземјување).

Прилог II.2.1.2.2: Записник број 023-1-08-6 од 13.02.2018 год издаден од Министерство за економија од државниот инспекторат за техничка инспекција со одобрение за понатамошна употреба на садовите под притисок во законски утвредниот рок

Прилог II.2.1.2.3: Записник од 12.06.2018 год издаден од Министерство за економија од државниот инспекторат за техничка инспекција со одобрение за понатамошна употреба на садовите под притисок со важност од 2014 години).

II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

Прилог II.2.2.1: Certificate No. 3890301 this is to certify the safety system certification FSSC 22000.

Прилог II.2.4.1: Табела 4 Табеларен приказ на резултатите од мерењата извршени во просториите на ЛИНДЕ ГАС, ГЕЛИ и ГЕОСОНДА.

Прилог II.2.5.1: Сертификат за техничка исправност на виљушкар бр. Б46/10-3559 од 27.10.2010 година издаден од Алекс Стјуарт ДОО Скопје.

Прилог II.2.5.2: Уверение бр. 824/2013 од 08.05.2013 за исправност на мерилото Манометар со сериски број PI 409.

Прилог II.2.5.3: Уверение бр. 827/2013 од 08.05.2013 за исправност на мерилото Манометар со сериски број TI 211-1.

Прилог II.2.8.1: Фреон R-404 A издаден од Honeywell Refrigerants Europe.

IV СУРОВИНИ ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Прилог IV.1.1.1: Здравствена исправност на минерална вода Лаб.бр.14882 од 14.10.2005 издадена од Републички завод за здравствена заштита -Скопје

Прилог IV.1.1.2: Здравствена исправност на минерална вода Лаб.бр.3088 од 21.03.2006 издадена од Републички завод за здравствена заштита - Скопје

Прилог IV.1.5.1: Data sheet pelletised activated carbon.

Прилог IV.1.5.2: Material Safety Data Sheet According to 91/155 EEC, Reviewed on 09.01.2004.

Прилог IV.6.1: Фактура бр. 1026347735-3 за потрошена електрична енергија.

Прилог IV.1.9.1: Impurity Analysis Report-Geosnoda data 03.09.2012, 6.1 M01, identity: production;

Прилог IV.1.9.2: Impurity Analysis Report-Geosnoda data 03.09.2012, 6.1 M01, identity: st. tanks 1;

Прилог IV.5.3: Daily Analysis Reprt –Geosnoda, data 03.09.2012, 6.1M02;

Прилог IV.1.9.4: Likuid Tanker Pre Fill, After Filing Analizis Report, data 03.09.2012 -11.09.2012, 6.1 M04;

Прилог IV. 1.9.5: Certificate concerning allergenic ingredients No.11-06-12, delivery note No. 05/209/12, date 29.06.2102.

Прилог IV.1.9.6: Analitical report AR 10-0377A/VEH –wyg, date 23 Marrch 2010, TNO Quality of Life;

Прилог IV.1.9.7: Analitical report AR 11-1053B/VEH –wyg, date 5 October 2011, TNO Triskelion;

Прилог IV.1.9.8: Impurity Analysis Report-Geosnoda data 20.05.2013, 6.1 M01, identity: production;

Прилог IV.1.9.9: Impurity Analysis Report-Geosnoda data 20.06.2013, 6.1 M01, identity: st. tanks;

Прилог IV.1.9.10: Daily Analysis Reprt –Geosnoda, data 20.06.2013, 6.1M02;

Прилог IV.1.9.11: Daily Production Parameters –Geosnoda, data 20.06.2013, 5.1M02;

Прилог IV.1.9.12: Likuid Tanker Pre Fill, After Filing Analizis Report, data 02.06.2013 -14.06.2013, 6.1 M04;

Прилог IV.1.9.13: Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.06-06-13, deliveri Note no.05/182/13;

Прилог IV.1.9.14: Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.05-06-13, deliveri Note no.05/173/13;

Прилог IV.1.9.15: Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.05-06-13, deliveri Note no.05/173/13;

Прилог IV.2.1: Safety data sheet, Carbon dioxide, refrigerated liquid, version:2 Creation date:27.01.2005, Revision date: 20.12.2010

Прилог IV.2.2: Уверение за опасни материјали.

Прилог IV.3.1: Понуда/Про-фактура 13.05.01470/NP од 05/11/2013 од МакАутоСтар дооел Скопје;

Прилог IV.3.2: Договор за сервисирање и одржување на моторни возила со МакАутоСтар дооел Скопје, br.4103/2933 од 15.11.2013;

Прилог IV.3.3: Договор за подигање на комерцијален неопасен отпад со ЈП Комуналец од Битола бр. 02-216/8 од 20.10.2010;

Прилог IV.3.4: Договор за регулирање на меѓусебни односи за превземање на супстанција во прашкаста форма (активен јаглен) бр. 03-1791 од 12.11.2013.

V **ЕМИСИИ**

Прилог V.1.1: Упатствата за транспорт за проверка, припрема и полнење на транспортното средство (камион, резервоар) и транспорт на течен CO₂ ИНС 7.2.3/11

Прилог V.2.1: Сметка за потрошувачка на вода од 12/2012 година, издадена од ЈКП Водовод Битола;

Прилог V.2.2: Извештај за здравствена исправност на водата за пиење од 15.06.2013 година, издаден од ЈКП Водовод Битола;

Прилог V.5.1: Извештај бр.БЖС-20/2013-5810 од 10.10.2013 издаден од Стјуарт Инспект ДООЕЛ-Скопје.

Прилог V.6.1: Стручен извештај бр. 02/13-5810 од 07.10.2013 издаден од Стјуарт Инспект ДООЕЛ-Скопје.

VII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

Прилог VII.1.1: План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас, Гели и Геосонда.

Прилог VII.1.2: План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Геосонда.

Прилог VII.1.3: План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Геосонда.

Прилог VII.1.4: План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас, Гели и Геосонда.