

**I ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

**Прилог I.2.1:** Тековна состојба на правното лице од единствениот трговски регистар и регистар на други правни лица, со наш број 0805-10/23638/1 од 07.06.2013;

**Прилог I.2.2:** Имотен лист број 235;

**Прилог I.2.3:** Имотен лист број 266;

**Прилог I.2.4:** Имотен лист број 329;

**Прилог I.2.5:** Копие од катастарски план за катастарска парцела 634 издаден од Државен завод за геодетски работи-Сектор/Одделение за одржување на премерот и катастарот бр. 1223/151 од 20.04.2006 год.;

**Прилог I.2.6:** Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога КО Егри, издаден од Катастар Плус 1 подружница Битола, Деловоден бр.9-106/4 од 22.05.2013 година.

**Прилог I.2.7:** Позиции на работни места и локациска поставеност на објектите;

**Прилог I.2.8:** АПП 7.2.3/6.2: Шема на произведен погон и околен простор;

**Прилог I.2.9:** Договор за концесија за експлоатација на минералната суровина-јаглероден двооксид CO<sub>2</sub> на локацијата ЕГРИ кај с. Егри Општина Битола, склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувано од Министерство за економија како коцедент и ДПЈ ГЕЛИ ДОО Скопје бр на договор 24-9386/1 од 13.11.2007 год.;

**Прилог I.2.10:** Договор за концесија за експлоатација на минералната суровина-минерална вода на локацијата ЕГРИ кај с. Егри Општина Битола, склучен помеѓу Владата на Република Македонија застапувано од Министерство за економија како коцедент и ДПТУ ГЕОСОНДА ДОО Скопје бр на договор 24-9388/1 од 13.11.2007 год.;

**Прилог I.2.11:** Договор за изнајмување склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 02/3 и број 03/03 од 10.04.2003 год.;

**Прилог I.2.12:** Договор за закуп на опрема склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 07-03/13 и број 03-01/13 од 25.01.2013 год.;

**Прилог I.2.13:** Договор за деловна соработка склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 02/1 и број 03/1 од 10.04.2013 год.;

**Прилог I.2.14:** Договор за деловна соработка склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 02/08 и број 01/08-01 од 05.01.2008 год.;

**Прилог I.2.15:** Договор за деловна соработка склучен помеѓу ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ ГАС БИТОЛА ДООЕЛ Скопје број 02/08 и број 01/08-01 од 05.01.2008 год.;

**Прилог I.2.16:** Договор за деловно-техничка соработка, склучен на 20.10.2010 год бр.02/128, 02/131, 02/133 помеѓу, ГЕОСОНДА ДОО Скопје, ГЕЛИ ДОО Скопје и ЛИНДЕ Гас Битола ДООЕЛ Скопје.

**II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ**

**Прилог II.2.1.2.1:** Стручен извештај бр.18/10-3559 од 21.10.2010 од извршениот периодичен преглед и испитување на заштитно громобранско заземјување;

**Прилог II.2.1.2.2:** Решение од 28.07.2005 год бр.07-488/3 издадено од Министерство за труд и социјална политика од државен инспекторат за труд Битола;

**Прилог II.2.1.2.3:** Извештај од тестирање на условите во работната средина во лето, Табела 4, Табеларен приказ на резултатите од мерењата извршени во прсториите на Линде Гас, Гели и Гесонда со приказ на сите мерни места изработен од Алекс Стјуарт ДОО Скопје).

**Прилог II.2.2.1:** Certificate No. 3890299 this is to certify the safety system certification FSSC 22000.

**Прилог II.2.5.1:** Сертификат за техничка исправност на виљушкар бр. В46/10-3559 од 27.10.2010 година издаден од Алекс Стјуарт ДОО Скопје;

**Прилог II.2.5.2:** Уверение бр. 857/2013 од 25.06.2013 за исправност на мерилото Манометар со сериски број Стер.Танк 5;

**Прилог II.2.5.3:** Уверение бр. 883/2013 од 25.06.2013 за исправност на мерилото Манометар со сериски број PI 201.2.

**Прилог II.2.8.1:** Фреон R-404 A издаден од Honeywell Refrigerants Europe.

**IV СУРОВИНИ ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА**

**Прилог IV.1.1.1:** Здравствена исправност на минерална вода Лаб.бр.14882 од 14.10.2005 издадена од Републички завод за здравствена заштита – Скопје;

**Прилог IV.1.1.2:** Здравствена исправност на минерална вода Лаб.бр.3088 од 21.03.2006 издадена од Републички завод за здравствена заштита – Скопје.

**Прилог IV.1.5.1:** Data sheet pelletised activated carbon.

**Прилог IV.1.5.2:** Material Safety Data Sheet According to 91/155 EEC, Reviewed on 09.01.2004.

**Прилог IV.6.1:** Фактура бр. 1034603305-6 за потрошена електрична енергија.

**Прилог IV.1.9.1:** Impurity Analysis Report-Linde Gas Bitola, data 25.06.2013, 6.1 M01, identity: production;

**Прилог IV.1.9.2:** Impurity Analysis Report- Linde Gas Bitola, data 25.06.2013, 6.1 M01, identity: st. tanks 3;

**Прилог IV.1.9.3:** Daily Analysis Reprt – Linde Gas Bitola, data 25.06.2013, 6.1M02;

**Прилог IV.1.9.4:** Daily Production Parameters – Linde Gas Bitola, data 25.06.2013, 5.1M02;

**Прилог IV.1.9.5:** Likuid Tanker Pre Fill, After Filing Analizis Report, data 23.06.2013 -26.06.2013, 6.1 M04;

**Прилог IV. 1.9.6:** Certificate concerning allergenic ingredients;

**Прилог IV.1.9.7:** Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.05-06-13, Deliveri Note No.06/116/13-05/154/13;

**Прилог IV.1.9.8:** Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.42/06/13, Deliveri Note No.01/121/13;

**Прилог IV.1.9.9:** Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.05-06-13, Deliveri Note No.06/116/13-05/154/13;

**Прилог IV.1.9.10:** Certificate of analysis of liquide carbon dioxide, Identification/Bach No: /10:00/ 24.06.13, Deliveri Note No.01/121/13;

**Прилог IV.1.9.11:** Certificate of analysis of liquide carbon dioxide Certificate No.35-06-13, Deliveri Note No.06/143/13-05/185/13;

**Прилог IV.1.9.12:** Certificate of analysis, GALE data: 16/10/2008;

**Прилог IV.1.9.13:** Certificate of analysis, GALE data: 09/03/2009;

**Прилог IV.1.9.14:** Analitical report AR 08-0278/VEH, date 21 April 2008, TNO Quality of Life;

**Прилог IV.1.9.15:** Analitical report AR 10-1491A/VEH-wyg, date 29 November 2010, TNO Quality of Life;

**Прилог IV.1.9.16:** Analitical report AR 12-0507/VEH–wyg, date 9 May 2012, TNO Triskelion;

**Прилог IV.1.9.17:** Analitical report ARPC/13-105A/VEH–wyg, date 6 February 2013, TNO Triskelion;

**Прилог IV.1.9.18:** Analitical report ARPC/13-676A/VEH–wyg, date 18 June 2013, TNO Triskelion;

**Прилог IV.1.9.19:** Certificate of quality, Cylinder Nr.944696, date: 02.06.2008;

**Прилог IV.1.9.20:** Impurity Analysis Report- Linde Gas Bitola, data 10.03.2013, 6.1 M01, identity: production;

**Прилог IV.1.9.21:** Impurity Analysis Report- Linde Gas Bitola, data 10.03.2013, 6.1 M01, identity: st. tanks 3;

**Прилог IV.1.9.22:** Daily Analysis Reprt – Linde Gas Bitola,, data 10.03.2013, 6.1M02;

**Прилог IV.1.9.23:** Impurity Analysis Report- Linde Gas Bitola, data 13.08.2009, 6.1 M01, identity: production;

**Прилог IV.1.9.24:** Impurity Analysis Report- Linde Gas Bitola, data 13.08.2009, 6.1 M01, identity: st. tanks 3;

**Прилог IV.1.9.25:** Daily Analysis Reprt – Linde Gas Bitola,, data 13.08.2009, 6.1M02;

**Прилог IV.1.9.26:** Daily Production Parameters – Linde Gas Bitola, data 13.08.2013, 5.1M02;

**Прилог IV.1.9.27:** Certificate of quality for liquid carbon dioxide, Certificate No.13/03/13, date: 11.03.2013;

**Прилог IV.1.9.28:** Certificate of anlisy of liquid carbon dioxide, Certificate No.06/05/08, date: 08.05.2008;

**Прилог IV.1.9.29:** Certificate of anlisy of liquid carbon dioxide, Certificate No.12/08/09, date: 13.08.2009.

**Прилог IV.2.1:** Safety data sheet, Carbon dioxide, refrigerated liquid, version:2 Creation date:27.01.2005, Revision date: 20.12.2010;

**Прилог IV.2.2:** Уверение за опасни материјали.

**Прилог IV.2.3:** Safety data sheet, Activated Carbon, Revision No:1 Compilation date:14.11.2011, Chemviron Carbon.

**Прилог IV.3.1:** Фактура за сервисирање и одржување на возило Toyota Yaris од Торпедо-Мобил Битола, бр.194/13 од 30.10.2013;

**Прилог IV.3.2:** Работен налог за сервисирање и одржување на возило Toyota Yaris од Торпедо-Мобил Автосревис, бр.673/2013 од 29.10.2013;

**Прилог IV.3.3:** Испратница од Торпедо-Мобил, бр.130484M01 од 29.10.2013;

**Прилог IV.3.4:** Договор за подигање на комерцијален неопасен отпад со ЈП Комуналец од Битола бр. 02-1118/8 од 20.10.2010;

**Прилог IV.3.5:** Договор за регулирање на меѓусебни односи за превземање на супстанција во прашкаста форма (активен јаглен) бр. 03-1791 од 12.11.2013.

**V ЕМИСИИ**

**Прилог V.1.1:** Упатствата за транспорт за проверка, припрема и полнење на транспортното средство (камион, резервоар) и транспорт на течен CO<sub>2</sub> ИНС 7.2.3/11.

**Прилог V.2.1:** Сметка за потрошувачка на вода од 10/2013 година, издадена од ЈКП Водовод Битола;

**Прилог V.2.2:** Извештај од исправност на водата за пиење од 13.11.2013 година, издаден од ЈКП Водовод Битола;

**Прилог V.5.1:** Извештај бр.БЖС-21/2013-5811 од 10.10.2013 издаден од Стјуарт Инспект ДООЕЛ-Скопје.

**Прилог V.6.1:** Стручен извештај бр. 03/13-5811 од 07/10/2013 издаден од Стјуарт Инспект ДООЕЛ-Скопје.

**VII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ**

**Прилог VII.1.1:** План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас Битола, Гели и Геосонда.

**Прилог VII.1.2:** План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас Битола, Гели.

**Прилог VII.1.3:** План за евакуација и спасување во вонредна ситуација Линде Гас Битола, Гели.

**Прилог VII.1.4:** Сертификат за стручно оспособување на советник за безбедност при превоз на опасни метрии бр.000260 за Антевски Љупчо издадден од Министерство за транспорт и врски.

**Прилог VII.1.5:** Уверение за положен испит за советник за безбедност при превоз на опасни метрии бр.000260 за Антевски Љупчо издадено од Министерство за транспорт и врски.