



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

ЗАПИСНИК БР. 164

За извршен инспекциски преглед во ОРЗЦ "11 ОКТОМВРИ"
Куманово на ден 30.10.2000 год.

Прегледот го изврши државниот инспектор за парни котли и постројки под притисок Бориз
Милошевски во присуство на Љубе Јовановски

Прегледан е: парниот- вреловодниот котел, сад под притисок за пропан-буџон

Со инспекциски бр. 997, фабрички бр. 2629

Вид на прегледот: контролен, внатрешен, испитување со студена вода под притисок, воздух под притисок од 25 бари. По барање бр. 15-5300 од 10.10.2000 год.

Преглед: прв, редовен, вонреден

При прегледот е констатирани следните наоди:

Садот е прегледан визуелно од внатрешна и надворешна страна а постоа е испитан со студена вода под притисок

Надворешната страна е заштитена со средство против корозија

Внатрешната страна има површинско корозија која еבודитирана за ваков вид садови

Од испитувањето не се применети деформации и проуштирање

На садот не се применети механички оштетувања. Пробавени се сите осум провловомни венџили и испитане испротно функционираат.

Пробавени се сите сигурносни венџили со таб. фр. 1732, 1746, 1744, 1765, 1733, 1745, 1734 и 1747 и испитане отварат 16,5 до 18 дари

На садот извршено е радиографско мерење на пет вара и ултразвучно мерење на дебелината на ѕидот од садот на 22 места за што има извештај од 30.10.2000 год.

Пробата е успешна и согласно посветаната законска регулатива се дозволува работа со садот на притисок до 16,7 дари

За превземените мерки и рокови за отстранување на горе наведените недостатоци, корисникот писмено да го извести Министерството за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција - Скопје најкасно до _____ година.

За корисникот

Иван



ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ
И ПОСТРОЈКИ ПОД ПРИТИСОК

Бориз Милошевски